

解決：



5/8 JA0GPR 寺島氏に Tuner を送って、調べていただきました。TNX
最初映らずでしたが、各種設定を変更し、映ったとのこと。

設定画面の最初の Installation の Country Setting が 旧 England を Brazil に変更



England CH-51 714.000MHz

Brazil CH-54 713.140MHz



周波数は皆さんと同じ、713.140MHz と表示できるようになりました。

当初は、Country Setting : England 1265MHz 受信のため CH-51 714MHz + LO 551MHz でした。
この設定で、日本の ONE SEG も受からず。 Brazil 設定で ONS SEG も見えるようになりました。
Scramble で FULL SEG は受信できませんが、CH の拾いこみはできました。
皆様、ご支援ありがとうございます。 次回の受信楽しみになってきました。